


Plangrundlagen:						
DFK	DiplGeol. Werner Hörl ©Burgwaldstr. 38a, 86911 Dießen	Stand: 16.08.2017				
Kanalkataster	DiplGeol. Werner Hörl Burgwaldstr. 38a, 86911 Dießen	Stand: 10.05.2016				
Kanalplanung	Steinbacher CONSULT Richard-Wagner-Straße 6, 86356 Neusäß	Stand: 01.09.2017				
Zustandserfassung	Fa. RKI Rothdach Kanalprüfung Inspektion Mindelheimer Straße 40, 87770 Oberschönegg	Stand: 04.12.2015				

Legende Bautechnische Zustandsbewertung: (gem. DWA-M 149 4/1999)

Haltungsd	arstellung		Regenwasserkanal Bachverrohrung		
	Schmutzwasserkanal		Mischwasserkanal		
Objektklassen Haltungen / Leitungen		Objektklassen Schächte			
(schadensfrei)	Objektklasse 5	(schadensfrei) 16100100	Objektklasse 5		
(kein Handlungsbedarf, geringfügige Schäden)	Objektklasse 4	(kein Handlungsbedarf, geringfügige Schäden) 16100100	Objektklasse 4		
(langfristiger Handlungsbedarf)	Objektklasse 3	(langfristiger Handlungsbedarf) 16100100	Objektklasse 3		
(mittelfristiger Handlungsbedarf)	Objektklasse 2	(mittelfristiger Handlungsbedarf) 16100100	Objektklasse 2		
(kurzfristiger Handlungsbedarf)	Objektklasse 1	(kurzfristiger Handlungsbedarf) 16100100	Objektklasse 1		
(sofortiger Handlungsbedarf)	Objektklasse 0	(sofortiger Handlungsbedarf) 16100100	Objektklasse 0		
(nicht untersucht)	Objektklasse 6	(nicht untersucht) 16100100	Objektklasse 6		
	Nicht Gegenstand dieser Maßnahme	16100100	Nicht Gegenstand dieser Maßnahme		
	Spitzmuffenrohre				

Gemeinde Denklingen



Projekt: Kanalzustandsbewertung und bauliches

Kanalsanierungskonzept - Außerortsbereich

Bedarfsplanung Lageplan Teil 4 117 331 Datum: Neusäß, den 01.09.2017 Bestand gezeichnet:

	Entworfen:		Planung gezeichnet:				
C. Müll Geprüf C. Müll	t:		S. Goretzki Bauleitung:	Plan-Nr.: 117331-05-l	KS	Beilage-Nr.:	
Index	Datum		Art der Änderung			Name	
а							
b							

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE UNZULÄSSIG UND STRAFBAR